


ВЫБОР СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ И РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ



Группа 1.1			Глубина сверления отверстий, скорость резания V_c , м/мин, и номер кривой f на графике подачи (стр. 197)																	
Сталь и литейная сталь ($\sigma_B \leq 700$ Н/мм ²)			До 3×Ø			До 5×Ø			До 7/8×Ø			До 12×Ø			Более 12×Ø			СОЖ		
			V_c	f		V_c	f		V_c	f		V_c	f		V_c	f				
STL	HSS HSS-Co		STL HSS-Co	42	10			HD TiCN	53	10	HD	32	9	STL HSS-Co	28	6	Водная эмульсия			
			N	32	8			HD TiN	48	10	STL TiN	36	10	STL	25	6				
								HD	38	9	STL	28	9	N	25	5				
								STL TiCN	43	10	W	28	8							
								STL TiN	40	10	N	28	8							
								STL	34	9										
								N TiN	40	9										
								N	32	8	W	32	8							
Тип	Материал		1897	Хв ¹⁾	338	Хв	340	Хв	1869	Хв	345	Хв	346	Хв	341	Хв	1870	Хв	ilix Norm	Хв
			6131	Ц ²⁾	6210TC	Ц	6173TN	Ц	6216	Ц	6212	Н ³⁾			6222	Н	6221	Н	6130	Ц
					6210TN	Ц	6173	Ц	6218	Ц						Н	6219	Н	6150	Н
					6210	Ц	6184 Sx	Ц											6132 Sx	Ц
					6209 Sx ⁴⁾	Ц													6132TN	Ц
					6111TC	Ц	6113	Ц			6115	Н			6119	Н				
					6111TN	Ц														
					6111	Ц														
			6156	Ц	6151TN	Ц	6165	Ц	6217	Ц	6168	Н	6176	Н	6233	Н	6220	Н		
			6159	Ц	6153TN	Ц	6165TN	Ц			6168TN	Н								
					6158 Sx	Ц	6166	Ц												
					6197	Ц	6200	Ц			6201	Н								
					6199	Ц														

Группа 1.2			Глубина сверления отверстий, скорость резания V_c , м/мин, и номер кривой f на графике подачи (стр. 197)																		
Сталь и литейная сталь ($\sigma_B = 700 - 1000$ Н/мм ²)			До 3×Ø			До 5×Ø			До 7/8×Ø			До 12×Ø			Более 12×Ø			СОЖ			
			V_c	f		V_c	f		V_c	f		V_c	f		V_c	f					
STL	HSS HSS-Co		STL HSS-Co	36	10			HD TiCN	48	10	HD	28	9	STL HSS-Co	24	8	Водная эмульсия				
			NS	36	9			HD TiN	45	10	STL TiN	32	9	STL	22	8					
			N	30	9			HD	32	9	STL	26	9	N	20	7					
								STL TiCN	36	10	N	24	8								
								STL TiN	32	10											
								STL	30	9											
								N TiN	36	9											
								NS	32	8	N	28	8								
Тип	Материал		1897	Хв ¹⁾	338	Хв	340	Хв	1869	Хв	345	Хв	346	Хв	341	Хв	1870	Хв	ilix Norm	Хв	
			6131	Ц ²⁾	6210TC	Ц	6173TN	Ц	6216	Ц	6212	Н ³⁾			6222	Н	6221	Н	6130	Ц	
					6210TN	Ц	6173	Ц	6218	Ц						Н	6219	Н	6150	Н	
					6210	Ц	6184 Sx	Ц											6132 Sx	Ц	
					6209 Sx ⁴⁾	Ц													6132TN	Ц	
					6111TC	Ц	6113	Ц			6115	Н			6119	Н					
					6111TN	Ц															
					6111	Ц															
			6156	Ц	6151TN	Ц	6165	Ц	6217	Ц	6168	Н	6176	Н	6233	Н	6220	Н			
			6159	Ц	6153TN	Ц	6165TN	Ц			6168TN	Н									
					6158 Sx	Ц	6166	Ц													
					6246	Ц	6247	Ц			6204	Н								6240	Н

¹⁾ Хв – тип хвостовика.

²⁾ Ц – гладкий цилиндрический хвостовик.

³⁾ Н – конический хвостовик (нонус Морзе).

⁴⁾ Sx – леворезущее сверло.

Условные обозначения:

V_c – скорость резания, м/мин;

f – номер кривой на графике зависимости оборотной подачи от диаметра сверла на стр. 197.